

Conducteur allant de	section	mm ²	sous isolant
Commutateur à plusieurs voies, cosse R	connecteur de conducteurs, clignotant de droite	1,5	noir/vert
Commutateur à plusieurs voies, cosse L	connecteur de conducteurs, clignotant de gauche	1,5	noir/blanc
Fusibles, cosse 2	connecteur de conducteurs, prise de courant remorque, cosse 58 R	1	gris/noir
Commutateur préchauffage, cosse 19	vanne électro-magnétique	2,5	blanc
Fusibles, cosse 2	connecteur de conducteurs, feu d'encombrement, feu AR de droite	1	gris/rouge
Fusibles, cosse 6	connecteur de conducteurs, feu d'encombrement, feu AR de gauche	1	gris
Fusibles, cosse L	interrupteur feu de stop	1,5	noir
Téléthermomètre	commutateur à plusieurs voies, ou bouton de klaxon, cosse H	1	brun
Manocontact	témoin de pression d'huile	1	bleu clair/vert
Génératrice, cosse 61	témoin de charge	1	bleu/clair
Démarrreur, cosse 30	coffret de commutation cosse 30	2	rouge
Démarrreur, cosse 50	commutateur démarrage, cosse 50a	1	noir
Connecteur de conducteurs	trousse de mise à la masse, ou cosse 6	2,5	gris
Connecteur de conducteurs	fusibles, cosse 8	2,5	blanc
Connecteur de conducteurs	fusibles, cosse 7	2,5	jaune
Klaxon	commutateur à plusieurs voies, ou bouton de klaxon	1	brun
Klaxon	fusibles, cosse 5	1	noir/jaune
Régulateur-disjoncteur, cosse B+	démarrreur, cosse 30	2,5	rouge
Régulateur-disjoncteur, cosse DF	génératrice, cosse DF	1,5	rouge/vert
Régulateur-disjoncteur, cosse D—	génératrice, cosse D—	1,5	brun
cosse D+	génératrice, cosse D+	2,5	noir/rouge
Batterie	trousse de mise à la masse	50	
Batterie	démarrreur, cosse 30	50	noir

Remarque:

Les tracteurs dont les symboles d'identification de variantes contiennent la majuscule — E —, ne possèdent pas d'installation de clignotants.